



## RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA Nº 002-IIA/2018

Informações sobre a publicação original	
Título	Incidente com a Aeronave B 757-236, D4-CCF
Tipo de Documento	Relatório de investigação de segurança
N.º do Documento	02/INCID-A/IPIAAM/2018
Data de ocorrência	21 de outubro de 2018
Data de publicação	10 de novembro de 2022

### Extrato do Relatório de investigação do incidente com aeronave B 757-236, D4-CCF

#### Recomendação de Segurança Nº- 002-IIA-2018

A operadora Cabo Verde Airlines deve rever o modelo de constituição da tripulação, para voos de adestramento de tripulações de cockpit, de acordo com o Manual de Operações, (OM-D) 2.1.2.1.8.1, afetando um copiloto, para desempenhar essa função, criando assim, as condições adequadas para que todos os elementos da tripulação, Comandante Assistido, Copiloto, Comandante Instrutor em linha, exerçam corretamente as suas respetivas funções.

#### Entidade Recomendada

Cabo Verde Airlines – CVA

#### Estado de Implementação

Em curso